



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ**  
Macaé Capital do Petróleo  
Lei Estadual nº 6081 de 21.11.2011

**INDICAÇÃO** \_\_\_\_ 2025

A Vereadora que a presente subscreve, depois de observar as normas regimentais, **INDICA** ao Excelentíssimo Senhor Chefe do Poder Executivo Municipal que, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, **realize um levantamento técnico detalhado da rede de esgoto do Bairro Fronteira**, com o objetivo de identificar trechos com manilhas danificadas, obstruídas ou com capacidade inadequada, **e elabore um cronograma prioritário para a substituição dessas manilhas**, visando solucionar os problemas de escoamento.

**Justificativa:**

A presente Indicação se justifica pela recorrente problemática da rede de esgoto no Bairro Fronteira, onde relatos de entupimentos, extravasamentos, mau cheiro e lentidão no escoamento são frequentes. Acredita-se que a causa principal desses problemas seja a deterioração das manilhas da rede, seja por desgaste natural, obstrução ou dimensionamento inadequado para a demanda atual do bairro.

Sala das Sessões, 22 de Março de 2025.

**LIOMAR QUEIROZ DOS SANTOS**  
Vereadora

Elaborado Por: R.O

Vereadora  
**liomar**  
Queiroz